

INTYG

2020.01.14

Obligatorisk Radonkontroll 2019.12.19

Radonhalten i fastigheten Gjuteriet 1 har uppmätts, analyserats och redovisats i enlighet med Miljöförvaltningens krav och riktlinjer. Mätningarna har gjorts med en god spridning och resultaten är lägre än referensnivå 200 Bq/m³.

Antal utförda mätningar:	Fridhemsgatan 8: Åtta mätningar + Källarlokal Pontonjärgatan 38: Sju mätningar + Lokal markplan
Radonkontroll utförd:	2019.10.03-2019.12.19
Mätprotokoll utfärdat av:	Eurofins Radon Testing Sweden (Swedac ackrediterat laboratorium)
Radonkontroll godkänd:	2020.01.14
Nästa radonkontroll senast:	2029.12.19

Mätresultaten är sökbara på
miljöförvaltningens hemsida;
<http://radon.miljo.stockholm.se/>