


INTYG

KrÅs Ventilation AB

**Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad**

Fastighetsbeteckning Gjuteriet 1	Byggnadens adress Fridhemsgatan 8
Internt byggnadsnamn Scoutlokal	

Systemnummer Lb01	Resultat av kontrollen G	Besiktningdatum 2019-11-27	Nästa besiktning 2022-11-27
Systemnummer	Resultat av kontrollen	Besiktningdatum	Nästa besiktning
Systemnummer	Resultat av kontrollen	Besiktningdatum	Nästa besiktning

Certifieringsorgan SP sitac	Cert.nummer Sc 0472-09	Giltighetstid 2019-10-28	Behörighetsnivå K
Besiktningssman Kristoffer Toivanen	Namnteckning 		
Ort för underskrift Stockholm	Datum för underskrift 2019-11-27		

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anmärkning Besiktning avser källar lokal
